



Ofício nº 419/24- GAB

Lapa, 27 de agosto de 2024.

Ref. Ofício nº 329/2024/PRES/SEC
PROTOCOLO 18440/2024

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício Supra, referente ao **Requerimento nº 85/2024** de autoria do **Vereador Vilmar Fávaro Purga**, solicitando:

Ao Poder Executivo através da Secretaria do Obras e Urbanismo para que seja verificado a situação que se encontra a placa de sinalização na PR 427, próximo ao trevo de Campo do Tenente para verificar da possibilidade de realizar manutenção ou solicitar providências do órgão estadual competente, se for o caso.

Informo que foi enviado ofício 352/2024 – através do Protocolo 22.436.642-6 ao DER solicitando providencias.

Sem mais, reiteramos nossos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,



Assinado digitalmente por:
**DIEGO TIMBIRUSSU
RIBAS:***224489****
27/08/2024 11:18:19

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS

Prefeito Municipal

Câmara Municipal da Lapa - PR



PROTOCOLO GERAL 1610/2024
Data: 27/08/2024 - Horário: 15:04
Administrativo

Tomada: que.
28/08/2024
[Assinatura]

Exmo. Senhor

MARIO JORGE PADILHA SANTOS

DD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores





ESTADO DO PARANÁ



ePROTOCOLO

Órgão Cadastro:	PREF LAPA		Protocolo:
Em:	09/07/2024 13:43		22.436.642-6
Interessado 1:	(CNPJ: XX.XXX.452/0001-05) MUNICÍPIO DA LAPA		
Interessado 2:	(CPF: XXX.XXX.489-90) DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS		
Assunto:	OBRAS	Cidade: LAPA / PR	
Palavras-chave:	SINALIZACAO, RODOVIA		
Nº/Ano	352/2024		
Detalhamento:	SOLICITAMOS A SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO NA RODOVIA ESTADUAL PR-427, KM 31		
Código TTD:	-		

Para informações acesse: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/consultarProtocolo>



Ofício nº 352/2024 - GAB
Lapa, 09 de julho de 2024.

Ao Diretor Geral do DER/PR
Sr. Fernando Furiatti Sabóia
Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR)
Av. Iguaçu, 420 - Rebouças
Curitiba - PR, 80230-020

Assunto: Substituição de placa de sinalização na Rodovia Estadual PR-427, KM 31

Prezado Sr. Fernando Furiatti Sabóia,

Venho, por meio deste solicitar a substituição de uma placa de sinalização que foi danificada na Rodovia PR-427, no quilômetro 31, município de Lapa/PR, especificamente no trevo que dá acesso à cidade de Campo do Tenente/PR. A referida placa foi avariada pela passagem de algum veículo, comprometendo a segurança dos usuários da rodovia.

Considerando a importância da sinalização adequada para a prevenção de acidentes e para a orientação correta dos motoristas, é imprescindível que a substituição da placa seja realizada com urgência. A falta ou a má visibilidade das placas de sinalização pode resultar em sérios riscos para todos que utilizam essa via, especialmente em trechos que demandam atenção redobrada, como é o caso dos trevos.

Solicitamos que seja realizada uma vistoria no local e, constatada a necessidade, que a substituição da placa seja providenciada o mais brevemente possível.

Desde já, agradeço pela atenção e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Respeitosamente,



Assinado digitalmente por:
DIEGO TIMBIRUSSU
RIBAS:04222448990
09/07/2024 10:58:07

Diego Timbirussu Ribas
Prefeito Municipal





ePROTOCOLO



Documento: **Oficio352DER.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Diego Timbirussu Ribas** em 09/07/2024 10:58.

Inserido ao protocolo **22.436.642-6** por: **Neilde Maier de Souza** em: 09/07/2024 13:44.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: