

**INDICAÇÃO**

Nº 51/2015

*O Vereador que o presente subscreve, usando de suas prerrogativas legais e regimentais, disposta na Lei Orgânica do Município da Lapa e pelo Regimento Interno desta Casa de Leis, vem mui respeitosamente perante Vossa Excelência,*

**INDICAR:**

Ao Executivo Municipal, que providencie melhorias estruturais na Clínica da Mulher, conforme relatório em anexo.

Termos em que pede deferimento.

Camara Municipal da Lapa  
Protocolo 000001030 / 2015 08/07/2015  
Élio N. Wesolowski (Célio Guimarães)

Indicação

CLAUDIA

16:48:26



**JUSTIFICATIVA:**

Atendendo solicitações de servidores e usuários da Clínica da Mulher que procuram este vereador, estive verificando no dia 18 de junho de 2015 os problemas estruturais existentes na unidade de atendimento. Após isto, elaborei o relatório de melhorias que segue em anexo. Pede-se à Prefeitura Municipal que realize as melhorias descritas, na medida do possível, para oferecer uma melhor qualidade aos servidores que trabalham na clínica da mulher, bem como os pacientes que precisam diariamente de atendimento.

Certos de contarmos com a colaboração do Executivo Municipal, agradecemos antecipadamente.



Élio Narlok Wesolowski  
(Célio Guimarães)  
Vereador - PV

Poder Legislativo Municipal em 22 de Junho de 2015.

Lapa, 22 de Junho de 2015.

**Ofício nº 030/2015**

A Excelentíssima Prefeita Municipal da Lapa  
**Leila Aubrift Klenk**

Senhora Prefeita,

O Vereador que o presente subscreve, na sua atribuição de Presidente da comissão de Urbanismo e Obras Públicas da Câmara Municipal da Lapa, vem respeitosamente informar que no dia 18 de junho (Quinta-feira) esteve na Clínica da Mulher, atendendo pedidos de servidores e usuários da unidade para verificar alguns problemas estruturais.

Após a visita, desenvolvi o presente relatório apontando os pontos que precisam ser melhorados. Encaminho a descrições dos problemas para que o executivo, na medida do possível, realize as melhorias.

### **RELATÓRIO**

O Vereador Élio Narlok Wesolowski (Célio Guimarães) esteve na clínica da mulher verificando os principais problemas estruturais e apresenta o seguinte relatório:

1. CLINICA DA MULHER
- 1.1. Telefonia

Foram verificados problemas com a linha telefônica da clínica que não está funcionando há 3 meses, tanto para fazer quanto para receber ligações. Os pacientes que precisam entrar em contato telefônico não conseguem efetivar a ligação e caso a equipe necessite realizar algum contato, faz com celulares próprios o que acaba implicando em gastos aos servidores. O telefone celular oferecido pela



Prefeitura Municipal sempre está com pouco crédito, o que acaba dificultando a comunicação. Para resolver o problema de comunicação na clinica, pede-se que a Prefeitura Municipal verifique qual o problema com as linhas telefônicas e se é possível destinar mais créditos no telefone celular da prefeitura, para as funcionárias entrarem em contato com as pacientes.

### 1.2. Bebedouro


Existe um bebedouro guardado em uma sala, que não foi instalado devido proibição da Vigilância sanitária. Hoje os pacientes que precisam beber água, fazem isso na sala de curativos que possui uma pia. Por este motivo solicita-se a instalação de um bebedouro ou filtro, de acordo com as normas de instalação da vigilância sanitária, nas dependências da clinica da mulher.

### 1.3. Goteiras, infiltrações e Umidade.

No dia da visita percebemos, devido ao mau tempo, a existência de goteiras em vários pontos da clínica, como na recepção e na sala de preparação de materiais.



A farmácia da unidade de atendimento também possui goteiras, ocasionando umidade e no local, é o espaço para armazenamento de remédios e a má condição dos medicamentos pode comprometê-los.



Sala de remédios com umidade e infiltrações nas paredes

#### 1.4. Torneiras

Algumas das torneiras da clínica da mulher estão frouxas e apresentam mau funcionamento.



### 1.5. Fechaduras

Muitas das portas de algumas das salas da unidade apresentam problemas nas fechaduras.


### 1.6. Vidros

Verificar os vidros de todas as janelas, pois em uma das salas o vidro já se soltou e caiu em cima de uma maca.

### 1.7. Instalação Elétrica da unidade

Verificou-se no dia da visita que na sala de dentista não há tomadas suficientes para todos os equipamentos que são ligados.

Ainda na sala de dentista, foi possível notar que a cadeira está instalada em tomada provisória, nota-se que o pino do fio terra da cadeira foi cortado para encaixar na tomada, o que pode ocasionar perda da eficiência e contribuir para a diminuição da vida útil do equipamento.



1.8. Pontos extras a serem melhorados na clinica.

- Necessidade de mais uma pia na sala de dentista;
- Disponibilização de um armário com chave para os servidores;
- Melhoria no espaço da cozinha

Assim, o Vereador que subscreve, encaminha este breve relatório ao Executivo Municipal para que sejam tomadas as devidas providências para os levantamentos aqui apontados, requerendo ainda que o Poder Executivo mantenha este parlamenta informado de quais serão as providências realizadas.

Contamos com seu apoio, bem como com a sensibilidade do Executivo Municipal nestas questões, agradecemos antecipadamente.

É o relatório.

  
**ÉLIO NARLOK WESOŁOWSKI**  
**(Célio Guimarães)**

Presidente da Comissão de Urbanismo e Obras Públicas  
Vereador – PV