



GABINETE

CÉLIO GUIMARÃES
(Élio Narlok Wesolowski)
Vereador - PV

INDICAÇÃO

Nº 52/2015

O Vereador que o presente subscreve, usando de suas prerrogativas legais e regimentais, disposta na Lei Orgânica do Município da Lapa e pelo Regimento Interno desta Casa de Leis, vem mui respeitosamente perante Vossa Excelência,

INDICAR:

Ao Executivo Municipal, o patrolamento e ensaibramento da estrada do Cerro, desde a escolinha, passando pelo rancho Jagatá, até a propriedade do Senhor Pedro Mendes. Também há a NECESSIDADE URGENTE da construção de três bueiros e o alargamento de alguns pontos da estrada conforme RELATÓRIO COM FOTOS ANEXADO.

Termos em que pede deferimento.

JUSTIFICATIVA:

De acordo com reivindicações dos moradores, a referida estrada não apresenta condições de boa trafegabilidade, especialmente quando chove, tornando - se escorregadio pela falta de saibro.


Certos de contarmos com a colaboração do Executivo Municipal, agradecemos antecipadamente.

*Camara Municipal da Lapa
Protocolo 0000001173 / 2015 06/08/2015
Élio N. Wesolowski (Célio Guimarães)*

Indicação

MARILDA

15:14:40



Élio Narlok Wesolowski

(Célio Guimarães)

Vereador – PV

Poder Legislativo Municipal em 06 de agosto de 2015.


1. Realizar o patrolamento e o ensaibramento, com material de qualidade, da estrada principal da localidade do Cerro, na Zona Rural da Lapa, pois em dias de chuva a estrada fica intransitável, impedindo o tráfego dos veículos de moradores, máquinas agrícolas e também o ônibus escolar.
2. Providenciar o alargamento da estrada, principalmente nas proximidades do Rancho Jagatá.
3. Tapar o buraco próximo à entrada do Pesque Pague da estrada principal.




4. Refazer o bueiro próximo a propriedade do senhor Vilmar que está entupido.



5. Construir um bueiro para escoar a água da rua, próximo a residência da imagem, que está prejudicando a conservação da estrada.



6. Melhorias na estrada de acesso ao Cerro, próximo à antiga escolinha, que apresenta valetas no meio da rua.




7. Construir mais um bueiro nas proximidades do final da estrada principal. Hoje já existe um bueiro que foi construído pelos moradores, porém existe a necessidade de mais um para escoar toda a água das chuvas e não prejudicar a conservação da estrada.



8. Após realizar as melhorias, solicita-se que seja deixado uma quantidade de saibro em alguns pontos da estrada para que os próprios moradores realizem a manutenção dos pontos que virem a estragar.

Encaminho a descrições dos problemas para que o executivo, na medida do possível, realize as melhorias. É o relatório.


ÉLIO NARLOK WESOLOWSKI
(Célio Guimarães)

Vereador – PV